

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**Megrendelő: DMRV Duna Menti Regionális
Vízmű Zrt.**

2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.

**Munka azonosító jele: Ivóvízvizsgálat
(2017/K/02028)**

Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 390302/1

A NAH által NAH-1-1398/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Analitika kezdete: 2017.04.03

Analitika vége: 2017.04.07

A nem a laboratórium által vett minták mérési eredményei csak a laboratórium rendelkezésére bocsátott mintákra vonatkoznak.

A WESSLING Hungary Kft. írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyv csak teljes terjedelmében sokszorosítható.



Jegyzőkönyv érvényesség
ellenőrzés.

Halogénezett szénhidrogének HS

Minta jellege: Ivóvíz

(1) MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvány) 7.3. szakasz

(2) MSZ EN 12673:2000

(3) MSZ 1484-8:2004

| Komponens | Mértékegység | Minta jele | | | |
|------------------------------|--------------------|--|---|---|--|
| | | Szentendre Regionális Déli gépház klórozott kimenő | Szentendre Regionális Déli vízbázis parti csáposkút | Szentendre Regionális Déli vízbázis Sárkány-szigeti csáposkút | Szentendre Regionális Déli vízbázis 1.sz. csőkút |
| cisz-Diklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Triklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Tetraklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 | <1 | <1 |

| Komponens | Mértékegység | Minta jele | | | |
|------------------------------|--------------------|---|---|---|---|
| | | Szentendre Regionális Déli vízbázis 10.sz. csőkút | Szentendre Regionális Déli vízbázis 11.sz. csőkút | Szentendre Regionális Déli vízbázis 12.sz. csőkút | Szentendre Regionális Déli vízbázis 13.sz. csőkút |
| cisz-Diklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Triklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Tetraklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 | <1 | <1 |

| Komponens | Mértékegység | Minta jele | | | |
|------------------------------|--------------------|---|---|---|---|
| | | Szentendre Regionális Déli vízbázis 14.sz. csőkút | Szentendre Regionális Déli vízbázis 15.sz. csőkút | Szentendre Regionális Déli vízbázis 16.sz. csőkút | Szentendre Regionális Déli vízbázis 17.sz. csőkút |
| cisz-Diklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Triklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Tetraklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 | <1 | <1 |

| Komponens | Mértékegység | Minta jele | | | |
|------------------------------|--------------------|--|--|--|--|
| | | Szentendre Regionális Déli vízbázis 2.sz. csőkút | Szentendre Regionális Déli vízbázis 3.sz. csőkút | Szentendre Regionális Déli vízbázis 4.sz. csőkút | Szentendre Regionális Déli vízbázis 5.sz. csőkút |
| cisz-Diklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Triklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Tetraklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 | <1 | <1 |

| Komponens | Mértékegység | Minta jele | |
|------------------------------|--------------------|--|--|
| | | Szentendre Regionális Déli vízbázis 6.sz. csőkút | Szentendre Regionális Déli vízbázis 8.sz. csőkút |
| cisz-Diklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 |
| Triklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 |
| Tetraklóretén ¹ | µg/dm ³ | <1 | <1 |

A vizsgálatok során használt készülékek: GC-MS_DEL3; HP-7890-GCMS_16-5977B

Vinil-klorid

Minta jellege: Ivóvíz

(1) MSZ 1484-5:1998 (visszavont szabvány) 7.3. szakasz

| Minta jele | Vinil-klorid ¹ μg/dm ³ |
|---|---|
| Szentendre Regionális Déli gépház klórozott kimenő | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis parti csáposkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis Sárkány-szigeti csáposkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 1.sz. csőkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 10.sz. csőkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 11.sz. csőkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 12.sz. csőkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 13.sz. csőkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 14.sz. csőkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 15.sz. csőkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 16.sz. csőkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 17.sz. csőkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 2.sz. csőkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 3.sz. csőkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 4.sz. csőkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 5.sz. csőkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 6.sz. csőkút | <0,1 |
| Szentendre Regionális Déli vízbázis 8.sz. csőkút | <0,1 |

A vizsgálatok során használt készülékek: HP-7890-GCMS_16-5977B

2017. április 12.

Volk Gábor
 Laboratóriumvezető-helyettes

Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.